


FÜR ALLE GÄNGIGEN OKE-LEISTEN PASSENDE FÜHRUNGEN

OKE Leiste

Für alle gängigen OKE Leisten passende Führungen

DIE BESONDERHEITEN:

- Die Führungen sind auf der Grundplatte der Nähmaschine befestigt und können abgeschwenkt werden
- Es gibt eine Vielzahl von OKE-Führungen die auf die Maße der Leiste angepasst sind
- Alle Führungen sind seitlich so einstellbar das die Naht im richtigen Abstand zum Wulst genäht wird



OKE Führung